


Thermotec Systemtechnik AG

Kontrollieren und spülen von Bodenheizungen



Obwohl bei Fussbodenheizungen sehr selten Störungen auftreten, empfehlen wir eine regelmässig Kontrolle der Anlage.

Undichtigkeiten, ein zu niedriger Anlagendruck, defekte Expansionsgefässe, falsch eingestellte Heizkreise und Heizgruppen usw. können zu plötzlichen Störungen, Leckagen oder zu unnötigem Energieverbrauch führen.

Bei älteren Anlagen mit Fussbodenheizung kann eine schleichende Verschlammung auftreten.

Wir empfehlen die Anlageteile mindestens alle 2-5 Jahre von einem spezialisierten Heizungsfachbetrieb kontrollieren zu lassen.

Sehr gerne empfehlen wir Ihnen einen unserer Partner in der Nähe oder falls keiner vor Ort ist nehmen wir uns gerne dem Projekt an.

Das weitere Vorgehen kann direkt vor Ort besprochen und unkompliziert erledigt werden.

Auf Wunsch werden wir oder unser Partner gerne eine erste Kontrolle und Analyse der Anlage vornehmen und einfache Arbeiten wie Wasserdruck erhöhen, Wasser auf Schmutz und Leitfähigkeit kontrollieren, direkt ausführen. Weiterführende Wartungsarbeiten oder Kleinsanierungen offerieren wir anschliessend an die Analyse.

Die Erstanalyse bieten wir ab. Fr. 480.00. (Anfahrtswege ab Erstfeld <100 km)

Name:	_____	Vorname	_____
Strasse:	_____	Nummer	_____
Ort	_____	PLZ	_____
Tel	_____	Handy	_____